

# Reporte de Desempeño

Período: 2025-06-20 a 2025-06-27

## Resumen Ejecutivo

- LTT Campamento 1:** Pico de tráfico recibido de 67.54 GBps seguido de una disminución significativa en la velocidad de recepción, además de una disminución considerable en la velocidad de transmisión y recepción durante un periodo de tiempo. Ir a la sección

---

# undefined

No hay datos de inventario disponibles.

---

## Resumen General del Host

---


**\*\*Resumen General de Salud:\*\*** El host mostró un comportamiento inestable en el uso de la red, con picos significativos de tráfico recibido y luego una disminución considerable. La carga y descarga acumulada indican una transferencia de datos constante, aunque con fluctuaciones notables en la velocidad.

**\*\*Observaciones Clave:\*\***

- Pico de tráfico recibido de 67,54 GBps a las 1750383085 (aproximadamente 2025-06-22 11:11 UTC). Este pico fue seguido por una disminución significativa en la velocidad de recepción.
- El tráfico de bits enviados presentó un pico de 9.61 MBps a las 1750385245 (aproximadamente 2025-06-22 11:30 UTC).
- Se observó una disminución considerable en la velocidad de transmisión y recepción de datos entre las 1750402584 y 1750410145 (aproximadamente entre 2025-06-22 13:36 y 14:12 UTC). Esto sugiere un posible periodo de baja actividad o una interrupción temporal.


# Métricas Detalladas

## Alcanzabilidad




### Análisis y Comentarios

# Bits Enviados




## Análisis y Comentarios

# Bits Recibidos




## Análisis y Comentarios

# Carga Acumulada



## Análisis y Comentarios

# Descarga Acumulada



## Análisis y Comentarios