

Reporte de Desempeño

Período: 2025-06-20 a 2025-06-27

Resumen Ejecutivo

- Host BESS Tocopilla:** Se detectaron picos significativos en el envío y recepción de bits, así como en la carga y descarga acumulada, que requieren investigación. Ir a la sección

undefined

No hay datos de inventario disponibles.

Resumen General del Host


****Resumen General de Salud:**** El host BESS Tocopilla mostró un comportamiento estable en términos de alcanzabilidad, aunque presentó picos significativos en el envío y recepción de bits, así como en la carga y descarga acumulada en momentos específicos.

****Observaciones Clave:****

- Se detectaron dos picos muy pronunciados en "Bits Enviados" (207.976 bps y 79.144 bps) y "Bits Recibidos" (961.440 bps y 160.640 bps) en momentos concretos. Estos picos necesitan investigación para determinar su causa.
- A pesar de estos picos, el host mantuvo la conectividad a lo largo de todo el período.
- La carga y descarga acumulada muestra un incremento constante, aunque con un aumento significativo en momentos coincidentes con los picos de Bits Enviados y Recibidos.


Métricas Detalladas

Alcanzabilidad




Análisis y Comentarios

Bits Enviados




Análisis y Comentarios

Bits Recibidos




Análisis y Comentarios

Carga Acumulada



Análisis y Comentarios

Descarga Acumulada



Análisis y Comentarios