

Reporte de Desempeño

Período: 26/6/2025 a 3/7/2025

Resumen Ejecutivo

No se pudo obtener el análisis de la IA.

BESS Tocopilla


Tipo de Equipo	Prioritario 1TB
Ubicación	Q2P+W5G, Tocopilla, Antofagasta, Chile
Número de Serie A	KIT303341165
Número de Serie B	2DUNI00000272827
Nombre de Inventario	RT-CPE-ENGIE-BESS-TOCOPILLA

Resumen General del Host

No se pudo obtener el análisis de la IA.

Métricas Detalladas


Carga Acumulada



Análisis y Comentarios

El gráfico de "Carga Acumulada" muestra un crecimiento lineal constante hasta aproximadamente el 2/7/2025. A partir de ese momento se observa una fuerte caída en los valores seguidos por un crecimiento lineal, pero a una tasa mucho menor. Esto indica una posible desconexión o falla en el sistema de monitoreo alrededor de las 20:00 del 2/7/2025. La recuperación posterior sugiere una reanudación del servicio, pero con una reducción significativa en la tasa de acumulación de carga. Se recomienda investigar la causa de la anomalía en la fecha y hora indicadas.

Descarga Acumulada



Análisis y Comentarios

El gráfico de "Descarga Acumulada" muestra un crecimiento lineal constante hasta aproximadamente el 2/7/2025. A partir de ese momento se observa una fuerte caída en la tasa de crecimiento, seguida de una recuperación gradual. Esta anomalía es consistente con una interrupción del servicio o la desconexión de una parte significativa de los dispositivos de monitoreo, que posteriormente se recuperan. Se requiere una investigación adicional para identificar la causa raíz de la interrupción.

CEO COYA 2


Tipo de Equipo	Standard(50/5)
Ubicación	Av. Larraín 5862, 63017 La Reina Región Metropolitana, Chile
Número de Serie A	KIT301416490
Número de Serie B	2DWC224800015558
Nombre de Inventario	RT-CPE-ENGIE-CEO COYA 2

Resumen General del Host

No se pudo obtener el análisis de la IA.

Métricas Detalladas


Carga Acumulada



Análisis y Comentarios

No se pudo obtener el análisis de la IA.

Descarga Acumulada



Análisis y Comentarios

No se pudo obtener el análisis de la IA.

Coya Faena


Tipo de Equipo	Standard(100/10)
Ubicación	PGM8+WM, María Elena Maria Elena, Antofagasta, Chile
Número de Serie A	KIT303090650
Número de Serie B	2DWC235000023890
Nombre de Inventario	RT-CPE-ENGIE-COYA

Resumen General del Host

No se pudo obtener el análisis de la IA.

Métricas Detalladas


Carga Acumulada



Análisis y Comentarios

No se pudo obtener el análisis de la IA.

Descarga Acumulada



Análisis y Comentarios

No se pudo obtener el análisis de la IA.

ENGIE


No hay datos de inventario disponibles.

Resumen General del Host

No se pudo obtener el análisis de la IA.

Métricas Detalladas

Conteo de Registros



Análisis y Comentarios

No se pudo obtener el análisis de la IA.

LOFT Tocopilla


Tipo de Equipo	Prioritario 1TB
Ubicación	VQWP+XF, Tocopilla, Antofagasta, Chile
Número de Serie A	KIT303341186
Número de Serie B	2DWC235100025623
Nombre de Inventario	RT-CPE-ENGIE-LOFT-TOCOPILLA

Resumen General del Host

No se pudo obtener el análisis de la IA.

Métricas Detalladas


Carga Acumulada



Análisis y Comentarios

No se pudo obtener el análisis de la IA.

Descarga Acumulada



Análisis y Comentarios

No se pudo obtener el análisis de la IA.

LTT Campamento 1


Tipo de Equipo	Standard(100/10)
Ubicación	32GV+8JF, Oficina Salinitas Taltal, Antofagasta, Chile
Número de Serie A	KIT301062055
Número de Serie B	2DUNE00000067036
Etiqueta de Activo	6d
Nombre de Inventario	RT-CPE-ENGIE-LTT_CAMP1

Resumen General del Host

No se pudo obtener el análisis de la IA.

Métricas Detalladas


Carga Acumulada



Análisis y Comentarios

No se pudo obtener el análisis de la IA.

Descarga Acumulada



Análisis y Comentarios

No se pudo obtener el análisis de la IA.

LTT Campamento 2


Tipo de Equipo	Prioritario 1TB
Ubicación	32GV+8JF, Oficina Salinitas Taltal, Antofagasta, Chile
Número de Serie A	KIT301130314
Número de Serie B	2DWC223700006928
Nombre de Inventario	RT-CPE-ENGIE-LTT_CAMP2

Resumen General del Host

No se pudo obtener el análisis de la IA.

Métricas Detalladas


Carga Acumulada



Análisis y Comentarios

No se pudo obtener el análisis de la IA.

Descarga Acumulada



Análisis y Comentarios

No se pudo obtener el análisis de la IA.

LTT Campamento 3


Tipo de Equipo	Prioritario 1TB
Ubicación	32GV+8JF, Oficina Salinitas Taltal, Antofagasta, Chile
Número de Serie A	KIT300233009
Número de Serie B	N/A
Nombre de Inventario	RT-CPE-ENGIE-LTT_CAMP3

Resumen General del Host

No se pudo obtener el análisis de la IA.

Métricas Detalladas


Carga Acumulada



Análisis y Comentarios

No se pudo obtener el análisis de la IA.

Descarga Acumulada



Análisis y Comentarios

No se pudo obtener el análisis de la IA.

LTT Campamento 4


Tipo de Equipo	Prioritario 1TB
Ubicación	32GV+8JF, Oficina Salinitas Taltal, Antofagasta, Chile
Número de Serie A	KIT301418856
Número de Serie B	2DCP207486201901
Nombre de Inventario	RT-CPE-ENGIE-LTT_CAMP4

Resumen General del Host

No se pudo obtener el análisis de la IA.

Métricas Detalladas


Carga Acumulada



Análisis y Comentarios

No se pudo obtener el análisis de la IA.

Descarga Acumulada



Análisis y Comentarios

No se pudo obtener el análisis de la IA.


Las Rejas

Tipo de Equipo	Standard(100/10)
Ubicación	MGFM+39G, Murmuntani Putre, Arica y Parinacota, Chile
Número de Serie A	KIT303090615
Número de Serie B	2DWC235000023839
Nombre de Inventario	RT-CPE-ENGIE-LAS_REJAS

Resumen General del Host

No se pudo obtener el análisis de la IA.

Descarga Acumulada



Análisis y Comentarios

No se pudo obtener el análisis de la IA.

NOMADE ENGIE (TOCOPILLA)


Tipo de Equipo	Standard(50/5)
Ubicación	WQ2P+PGX, Tocopilla Antofagasta, Chile
Número de Serie A	KIT301415948
Número de Serie B	2DWC230300007495
Nombre de Inventario	RT-CPE-ENGIE-CEO COYA

Resumen General del Host

No se pudo obtener el análisis de la IA.

Métricas Detalladas


Carga Acumulada



Análisis y Comentarios

No se pudo obtener el análisis de la IA.

Descarga Acumulada



Análisis y Comentarios

No se pudo obtener el análisis de la IA.

San Pedro Dalcahue


Tipo de Equipo	Standard(100/10)
Ubicación	P4G3+H6Q, Butalcura Bajo Ancud, Los Lagos, Chile
Número de Serie A	KIT301067727
Número de Serie B	2DWC224500016085
Nombre de Inventario	RT-CPE-ENGIE-SPD- CHILOE

Resumen General del Host

No se pudo obtener el análisis de la IA.

Métricas Detalladas


Carga Acumulada



Análisis y Comentarios

No se pudo obtener el análisis de la IA.

Descarga Acumulada



Análisis y Comentarios

No se pudo obtener el análisis de la IA.

Tamaya


Tipo de Equipo	Standard(100/10)
Ubicación	RWP6+23C, Tocopilla Antofagasta, Chile
Número de Serie A	KIT303140090
Número de Serie B	2DWC234600003533
Nombre de Inventario	RT-CPE-ENGIE-TAMAYA

Resumen General del Host

No se pudo obtener el análisis de la IA.

Métricas Detalladas


Carga Acumulada



Análisis y Comentarios

No se pudo obtener el análisis de la IA.

Descarga Acumulada



Análisis y Comentarios

No se pudo obtener el análisis de la IA.